

Инструкция по работе на Контрольно-кассовом  
аппарате МИНИКА 1105ф (версия ломбард).

**Рабочий режим.**

При включении кассового аппарата на табло появляется дата (нажать ИТ), появляется время (нажать ИТ), появляется «?» (нажать ИТ), появляется «П?» Это означает, что нужно ввести пароль кассы (ввести 000000). на индикации появится 0, значит касса в рабочем режиме.

**1. Распечатка фискального чека:**

Набрать сумму(нажать СК)ввести номер секции(нажать ПИ)(затем ИТ).

Возврат кредита(секция1)-ПРОДАЖА.

Выдача кредита(секция2)-ПОКУПКА.

Процент за кредит(секция3)-ПРОДАЖА.

Реализация(секция4)-ПРОДАЖА.

**2. Безналичный расчет.**

Набрать сумму(нажать Бнал),(нажать СК),(нажать 1),(нажать ИТ).

**4. Внесение в кассу.**

В рабочем режиме(0) нажимаем кнопку (ВН+) вводим нужную сумму и нажимаем кнопку (ИТ).

**3. Выплата из кассы.**

производится так же в рабочем режиме(0) нажимаем кнопку(ВП-) набираем нужную сумму выплаты и нажимаем кнопку (ИТ).

**4. Функция аннулирования.**

При открытом чеке (до нажатия ИТ).

(Нажать АНВЗ), (нажать ИТ).

**5. Возврат**

Возврат ошибочно набранной суммы (после нажатия ИТ).

**НЕЖЕЛАТЕЛЬНО!!!**

(нажать АНВЗ), (набрать возвратную сумму), (нажать СК),(нажать секцию по которой проходил чек 1 или 2),(нажать ИТ). Два чека сохранить и составить акт на возврат. (ОБРАЗЕЦ В КОНЦЕ КНИГИ УЧЕТА НАЛ.ДЕНЕГ).

**6. X-ОТЧЕТ (ОБГ?)**

Этот отчет не обязательный, и существует для проверки кассира.

(нажимать несколько раз РЖ пока не появится ОБГ?), (нажать ИТ), (ввести 000000), (нажать ИТ).

Если есть необходимость то вернитесь в режим работы, для того чтобы пробивать чеки дальше, если нет необходимости – Выполняйте пункт 5.

Как вернутся в режим работы.

(нажать РЖ появится ?), (нажать ИТ). (ввести 000000). Касса в рабочем режиме.

**7. Z-ОТЧЕТ (ОСГ?)**

Этот отчет делается один раз в сутки **ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!**, по этому отчету заполнить книгу кассира. **ОТЧЕТ СОХРАНИТЬ.**

(нажимать несколько раз РЖ пока не появится ОСГ?), (нажать ИТ), (ввести 000000), (нажать ИТ), (нажать ИТ). распечатается контрольная лента, затем (нажать С), подождать минуты две, распечатается Z-Отчет.

На ленте пишет **«Проведите гашение»** - выполнить 5-й пункт ОСГ?

Надпись на индикации **«НБУ»** - заправьте ленту в принтер

Лента используется марки «57-термо»